



## **GOLV OCH GOLVLISTER**

Våra golv har under 1988 skyddats mot markfukt på följande sätt:

Plastmattan togs bort, golvytan slipades, Icopal fiberduk lades på, Icopal Ribbon tätade längs sidorna, fiberskiva typ H8 lades ovanpå och en plastmatta samt luftade sockellister längs väggarna.

**Det är därför inte tillåtet att eventuellt ersätta annat än den översta plastmattan.** Gör du det, måste du se till att de luftade sockellisterna sätts på plats igen.

## **ANGÅENDE SPIKNING I GOLVLISTER**

Det har vid flera tillfällen inträffat olyckor i samband med att spikning gjorts i våra lägenheter. Anledning till dessa är att bakom vissa golvlistor/trösklar går rör, för såväl kall- som varmvatten. Det har förekommit att spik träffat på dessa vattenrör så att vatten sprutat ut i lägenheten med påföljd att skador inträffat på såväl bohag som lägenheten.

Vi vill därför **varna** för spikning i golvlistor /trösklar. Om sådant arbete nödvändigt måste utföras bör, du som bostadsrättshavare, först göra dig underrättad om vilka golvlistor/trösklar som döljer vattenrör så att olyckor kan förhindras.

STYRELSEN