

Vår referens: Tim Ceder, 070-766 94 92
tim.ceder@hemkomfort.se

Er referens: Thomas Bäcklin, 072-581 20 12
thomas.backlin44@gmail.com

Brf Toppsockret
Lingvägen 193–225
123 61 Farsta

Objekt: Brf Toppsockret

Objektsbeskrivning

Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB har på uppdrag av Brf Toppsockret utfört kontroll av radonsugar placerade i källargångar. Kontroll utfördes 8/8–2024. Placering, modell samt anmärkningar presenteras nedan.

Lingvägen 193: Kanalfläkt av modell Östberg IRE 160 D1 placerad i förråd.
Inga anmärkningar.

Lingvägen 205: Kanalfläktar av modell Östberg IRE 200 B1 samt Östberg IRE 160 B placerade i cykelrum.
160 fläkten har defekta lager men är i drift.

Lingvägen 215: Kanalfläkt av modell Östberg IRE 160 D1 placerad i däckförråd.
Inga anmärkningar.

Lingvägen 225: Kanalfläkt av modell Östberg IRE 200 D1 placerad i städförråd.
Antydan till lager fel. Inga anmärkningar övrigt.

Möjliga energibesparande åtgärder:

Utbyte till EC-lågenergifläktar.