

SÄKERHETSBSIKTNING AV LEKMILJÖER

2020-08-05

Brf Toppsockret



Anmärkingar står
sid 8-13
Lämnas utan åtgärd
Klart / beställt
(=klart tom delad)



Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer

Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas

Plan- och bygglagen	PBL	2010:900
Boverkverkets byggregler	BBR	
Produktsäkerhetslagen	PSL	2004:451
Produktansvarslagen	SFS	1992:18
Ordningslagen	SFS	1993:1617
Europastandarden för lekredskap 2:2018 Utgåva 7	SS-EN	1176
	SS-EN	1177

Allmänna anmärkningar/påpekanden

Angående märkning:

"Redskapet skall vara på läsbart och hållbart sätt märkt med minst följande uppgifter:

- tillverkarens/leverantörens eller den auktoriserade representantens adress;
- redskapets beteckning;
- markering för marknivå; och
- nummer och datum för denna Europeiska standard: EN 1176-1:1988"

Angående enstolpsredskap:

Det ska gå att komma åt fundament för enstolpsredskap för att genomföra regelbundna kontroller samt årlig säkerhetsbesiktning.

Se SS-EN 1176-1,4.2.2 och SS-EN 1176-1,4.2.14

OBS! Det är ägaren av lekplatsen/redskapet som ska tillse att åtkomlighet är möjlig.



Ansvar

Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet för lekplatsen, som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven i svenska lagar följs.

Lekplatsen skall årligen besiktigas.

Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J.

De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Felen är då av sådan art att följande två upplysningar bör beaktas.

Citat ur SS-EN 1176-7,8.2.5

"Brister som uppkommer medan lekplatsen är i drift och som riskerar säkerheten, bör omedelbart avhjälpas. Skulle detta inte vara möjligt, bör redskapet säkras mot användning genom att det tas ur bruk, nedmonteras eller görs obrukbart på annat sätt."

Enligt brottsbalken.

Om lekredskap orsakar allvarlig personskada kan straffrättsligt ansvar yrkas mot fysisk person.

**Felklassning****SANNOLIKHET****K
O
N
S
E
K
V
E
N
S**

	Stor	Mindre	Liten
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Typ av fel:

- A. Kan medföra risk för allvarlig skada.
Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B. Kan medföra mindre risk för mindre skada.
Kan medföra stor risk för liten skada.
- C. Kan medföra liten risk för mindre skada.
Kan medföra mindre risk för liten skada.

**Det åligger lekplatsens ägare att identifiera behov av
åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.**



Certifikat

nr CPL149:15

Härmed intygas att

Patrik Olof Stenskog

660711

uppfyller kraven som

Besiktningsman

enligt

kravspecifikation för certifiering av besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177
(version 2018-06-13)

2019-02-25 (2015-06-24)

SERENO Certifiering AB



Certifikatet är giltigt t o m *)

2020-06-24



Ackred. nr 1838
Personcertifiering
ISO IEC 17024

*) Villkor för certifikatets giltighet framgår av senaste certifieringsbeslut.

HSB Stockholm Utemiljö

Post- och besöksadress: ANTENNVÄGEN 6, 135 48 TYRESÖ
Tel 010-442 12 00 Styrelsens säte: Stockholm Org. nr 702000-9333



Årlig säkerhetsbesiktning har genomförts 2020-08-05 enligt nedan:

Uppdragsgivare	Brf Toppsockret
Kontaktperson	Thomas Bäcklin
Närvarande	Patrik Stenskog HSB Stockholm utemiljö
Lekplats/Adress	Lingvägen 193 i Farsta
Notering	Besiktningens omfattning gäller föreningens/ägarens fasta lekredskap, stötdämpande underlag, boulebana, bollplan, fast kringutrustning: pergola med spaljé, fasta möblergrupper, fasta grillar, staket och lekmiljö i anslutning till lekplats samt dagvattenbrunnar.

Undantag från besiktningens omfattning:




Besiktningen omfattas ej av träd.
Besiktningen omfattar ej bedömning av hållfasthet annat än vad som kan konstateras genom okulär besiktning för att identifiera röta, korrosion, sprickbildning o.dyl. och att genom manuellt känna på lekutrustningen vid besiktningstillfället. Någon provning av bärande träkonstruktioners kärna avseende röta eller annan försvagning är ej utförd då sådan metod för provning i fält ej föreskrivs i SS-EN 1176-1:2017.

Besiktning omfattar ej bedömning av hållfasthet avseende reparationer eller andra förändringar av lek eller idrottsutrustning o.dyl. som beställaren/fastighetsägaren låtit utföra. I dessa fall förutsätts reparationer eller andra förändringar vara utförda enligt tillverkarens anvisningar (med hänvisning till SS-EN 1176-7:2008, 8.2.9 ändring av redskap) och av personal med särskild behörighet, t.ex. svetsning av konstruktionsdetaljer (med hänvisning till SS-EN 1176-7:2008, 8.2.2 personal).

För islagsyta bestående av lösfallnadsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits har besiktningsmannen bedömt ytans funktionsduglighet genom lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning (slumpmässigt urval beträffande kontrollpunkter inom lekutrustningarnas fallutrymme) samt genom att provbelasta ytan med egenvikt för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet. Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC. Besiktningen omfattar ej rivning av nivåstabila islagsytor bestående av platsgjutengummi, plattor av gummi, konstgräs med sviktpad o.dyl. eller underliggande överbyggnadslager. Delar under mark är i dessa fall inbyggda och inte tillgängliga för besiktning annat än om rivning enligt ovan företas, detta är i dessa fall beställare/ägarens ansvar.



Drift- och underhållsplanering	Ja	Nej	Felklassning
Finns drift- och underhållsplaner för lekplats/lekplatser? Se SS-EN 1176-7	X		
Finns besiktning och kontrollplan finns för lekplats/er? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1.	X		
Finns relevant information från lekredskapstillverkarens anvisningar (t ex. riktlinjer för löpande underhåll av redskapen)? Se SS EN 1176-7 avsnitt 8.1.1. och 8.2.9.	X		
Finns hänvisningsskylt/skyltar finns på lekplats/lekplatser? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4.	X		
Finns rutiner för åtgärder i händelse av olyckor/incidenter på lekplats? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.5.	X		
Finns rutiner för underhåll? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.6 och 8.2.7.	X		
Finns rutiner att spara dokumentation relaterade till driften av lekplats/lekplatser (t ex. kontroll/besiktningsprotokoll, underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, monteringsanvisningar)? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.3.	X		



Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
GENERELLT	Lekredskapen saknar märkning Enligt SS-EN 1176-1,7.1	C
Bild Nr	Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Lingvägen 193	
1	Lekplats 	Översiktsbild
2	Staket i anslutning till lekplats 	Inga fel identifierade
3	Gunga Typ 1, Hags 	För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar. Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2 (kvarstående fel från bes 2013)
4		Täcklock saknas. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7
5		Slitet ytskikt, (flertal ställen). Enligt SS-EN 1176-7,8.2.6

C
Lämna u.d.

C
Klart

C
Klart

Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
6		Staket placerat för nära islagsytans kant. Enligt SS-EN 1176-2, Bilaga A (kvarstående fel från bes 2019)	C Lännas u.a.
7		Staket placerat för nära islagsytans kant. Enligt SS-EN 1176-2, Bilaga A (kvarstående fel från bes 2019)	C Lännas u.a.
8	Klätterställning, Hags 	För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial samt felaktigt, innehåller silt- och lerpartiklar. Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2 (kvarstående fel från bes 2013)	C Lännas u.a.
9		Trasigt skyddshölje till kätting. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7	C Beställt
10	Sandlåda 		
11		Hinder i redskapets fallutrymme. Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.4 (kvarstående fel från bes 2019)	C Lännas u.a.

Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
12	Volträcke 		
13		Djupa torrsprickor i flertalet stolpar. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7	C Klart
14	Vippgunga Typ 3A, Hags 		
15		Rutinmässigt underhåll: Låg nivå på stötdämpande fallskyddsmaterial. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.6	C Beställ
16	Lekhus 		
17		Hinder i redskapets fallutrymme, (staket). Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.4 (kvarstående fel från bes 2019)	C Lämnas u.ä.

	Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
18	Fast parksoffa med bord i anslutning till lekplats 		
19		Lös sittbräda. Enligt PBL 8 kap 15§	B <i>Klart</i>
20	Pergola med spaljé och fasta möbelgrupper i anslutning till lekplats 	Inga fel identifierade	
21	Fast parksoffa i anslutning till lekplats 	Inga fel identifierade	
22	Bollplan 	Inga fel identifierade	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
23 Staket i anslutning till bollplan 		
24 	Lösa staketsektioner, (tipprisk). Enligt PBL 8 kap 15§	C klart
25 Boulebana 		
26 	Gått isär. Enligt PBL 8 kap 15§	C klart
27 Staket i anslutning till boulebana 	Inga fel identifierade	

	Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
28	Grillar i anslutning till lekplats 	Inga fel identifierade	
29	Dagvattenbrunnar 	Inga fel identifierade	
30	Dagvattenbrunnar 	Inga fel identifierade	



Utrustning som ej identifierats med artikelnummer saknar märkning enligt SS-EN 1176-1,7.1

Har du några frågor angående besiktningen är du välkommen att maila mig på patrik.stenskog@hsb.se eller ringa mig på telefon 010-442 11 84

I de fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Surbrunnsgatan 12

114 27 STOCKHOLM

Tel: 08- 556 953 30

E-post: sereno@certifiering.se

Besiktigat den 2020-08-05

Utfärdande av protokoll 2020-08-06

Patrik Stenskog

Certifierad besiktningsman



Följ oss på Instagram @hsbistockholm