

Här kommer fråga/svar och annan info om pågående OVK.

1. Se bild på tallriksventil i plåt och eller plast som sitter hos många medlemmar och som de fått nedslag för.. medlemmar undrar varför den inte är godkänd?

Svar:

Ventilen nedan är kontrollventil och tryckfallet över donet är för stort för att detta skall fungera tillfredsställande i ett självdrag. Det "kostar" för mycket



tryck för luften att passera igenom dessa.

Kontrollventiler installerar man i fläktförstärkta hus, ej i hus med självdrag.

2. "Överluft ska åtgärdas" ?

Svar:

Överluft skall åtgärdas – Antingen så fräser man ut nertill i dörr / monterar bort del av tröskel / installerar en eklist i dörren (och borrar hål). Vanligaste är väl kapa en bit av dörren då detta inte syns. Mer luft måste strömma/komma in i utrymme.

3. "Stoppad Romedahl"?

Menas det samma sak som lockad Romedahl?

Svar:

Stoppad Romedahl – Man har proppat denna med vad det nu än må vara, gullfiber, handduk, tidning.

4. Många medlemmar har fått fel om att de har fel tallriksventil och galler.
Det står att annan tallriksventil eller vipplucka. Vilken tallriksventil är godkänd eller vipplucka godkänd?

Svar:

Vipplucka och tallriksventil är godkänt i kök, galler är godkänt i kök om man inte frångår tvärsnittsårean på kanalen och har tillräckligt stora "maskor" i gallret (galler i kök är inte att rekommendera, dessa skall vara lätt justerbara ej helt stängbara enligt byggreglen). Endast vipplucka eller tallriksventil i plåt är godkänt då plast är en brandrisk.

I badrum/wc är rekommendationen tallriksventil i plåt. Diameter ska vara 125 mm i både kök och badrum/wc. Tallriksventil av typen "Pisla".

5. Står text "WC, Evakuering saknas. Skall Åtgärdas" vad menas?

Svar:

Tillbyggd bad/WC skall ha frånluft dock har detta inte kunnat lokaliseras i berörd bad/WC varför man bör utreda vidare om det är bortbyggt eller annat.

Här kommer fråga/svar och annan info om pågående OVK.

- * Alla tallriksventiler i både kök och badrum/wc ska ha en diameter på 125 m.m. Modell ska vara av typ ”Pisla”. Vid renovering så får ventilation absolut INTE ändras.
- * I köket där im kanal finns måste alla ventiler vara i plåt p.g.a. brandrisk.
- * I badrum är rekommendation att tallriksventil också är i plåt då plåt har en längre livslängd och är lättare att justera. Modell ska vara av typ ”Pisla”
- * Inga ventiler får vara inbyggda/ gömda bakom skåp eller liknande. De måste vara synliga och justerbara för att kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen håller på att ta in anbud från ventilationsfirmor.


Är du i behov av hjälp med att åtgärda dina fel/brister i din lägenhet så mejla styrelsen, så sätter vi upp dig på ”listan”

Kostnaden för åtgärd kommer sedan komma på din avgiftsavi.

Tyvärr kommer inte ROT avdrag 30% vara möjligt om du väljer att föreningens ”ventilationsfirma” åtgärdar dina fel/brister då ventilationsfirma kommer fakturera föreningen som i sin tur fakturerar dig som medlem.

Bilder nedan är exempel på vad som kan användas beroende på hur det ser ut hos dig. Stos med täckplatta kan vara användbart om du ska ersätta ett fyrkantigt hål, där det exempelvis suttit gammalt fyrkantsgaller. Har du ett rektangulärt hål så kan den även funka. Viktigt att hålet i mitten inte är mindre än 125 m.m. för själva tallriken ska ha den diametern.

Har du ett runt hål så finns fläktram att skruva dit så du sedan kan sätta dit en tallriksventil. Finns som sagt olika lösningar beroende på hur det ser ut. Åter igen mycket viktigt att alla ventiler är synliga och lättillgängliga att justera. Detta för att ventilationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.



Här kommer fråga/svar och annan info om pågående OVK.

