

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER

2014-06-12

Brf Toppsockret





Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer

Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas

Plan- och bygglagen	PBL	2010:900
Plan- och byggförordningen	PBF	1987:383
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk	BVL	1994:847
Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk	BVF	1994:1215
Boverkets byggregler	BBR	
Boverkets byggföreskrifter, speciellt brunnar	BFS	1993:57
	BFS	1998:39
Ordningslagen	OL	1993:1617
Socialstyrelsens allmänna råd		1989:7
Europastandarden för lekredskap	SS-EN	1176/1-7, 10-11
	SS-EN	1177

Förutsättningar/förbehåll

Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.

Allmänna anmärkningar/påpekanden

Angående märkning:

"Redskapet skall vara på läsbart och hållbart sätt märkt med minst följande uppgifter:

- tillverkarens/leverantörens eller den auktoriserade representantens adress;
- redskapets beteckning;
- markering för marknivå; och
- nummer och datum för denna Europeiska standard: EN 1176-1:1988"



Ansvar

Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet för lekplatsen, som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven i Plan- och bygglagen följs.

Lekplatsen skall årligen besiktigas.

Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J.

De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Felen är då av sådan art att följande två upplysningar bör beaktas.

Citat ur SS-EN 1176-7:8.2.5

"Om brister som riskerar säkerheten uppkommer medan lekplatsen är i drift, bör dessa omedelbart avhjälpas. Skulle detta inte vara möjligt, bör redskapet säkras mot användning genom att det tas ur bruk, nedmonteras eller görs obrukbart på annat sätt."

Enligt brottsbalken.

Om lekredskap orsakar allvarlig personskada kan straffrättsligt ansvar yrkas mot fysisk person.

Har du några frågor angående besiktningen är du välkommen att ringa mig på telefon 010-44 214 38

HSB STOCKHOLM
Mark & Trädgård

Roland Bühlmann
Certifierad besiktningsman

**Felklassning****SANNOLIKHET**

K O N S E K V E N S		Stor	Mindre	Liten
	Allvarlig skada	A	A	A
	Mindre skada	A	B	C
	Liten skada	B	C	C

Typ av fel:

- A. Kan medföra risk för allvarlig skada.
Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B. Kan medföra mindre risk för mindre skada.
Kan medföra stor risk för liten skada.
- C. Kan medföra liten risk för mindre skada.
Kan medföra mindre risk för liten skada.

Certifikat

nr CPL115:13

Härmed intygas att

Roland Bühlmann

570921-1238

uppfyller kraven som


Besiktningsman

enligt

kravspecifikation för certifiering av besiktningsmän av platser för lek, motion eller
annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177
(version 2009-04-24)

2013-03-01

SERENO Certifiering AB



Certifikatet är giltigt t o m *)

2018-03-01



*) Villkor för certifikatets giltighet framgår av senaste certifieringsbeslut.



Årlig säkerhetsbesiktning har genomförts 2014-06-12 enligt nedan:

Uppdragsgivare Brf Toppsockret

Kontaktperson Thomas Bäcklin

Närvarande Roland Bühlmann

Lekplats/Adress Lingvägen 193, Farsta

Notering **Besiktningens omfattning gäller föreningens fasta lekredskap, fasta möbler, staket och pergola i anslutning till lekplats samt dagvattenbrunnar**

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
GENERELLT	Hänvisningsskylt monterad på lekplatsen Enligt SS-EN 1176-7-8.2.4.	-
GENERELLT	Lekredskapen saknar delvis märkning Enligt SS-EN 1176-1-7-1	C
GENERELLT	Drift- och underhållsplan är upprättad för lekplats Enligt SS-EN 1176-7-8.2.3	-

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Lingvägen 193		
	• Översiktsbild	
Staket runt lekplats 	• Inga fel identifierade	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
Gunga Typ1 	För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial, delvis felaktigt material. (kvarstående fel från bes 2013) Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2	C
	Löst hängande kättingar (kvarstående fel från bes 2013) Enligt SS-EN 1176-7,5.2	C
	För litet djup på stötdämpande fallskyddsmaterial, delvis felaktigt material. (kvarstående fel från bes 2013) Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2	B
Sandlåda 	Inga fel identifierade	
Volträcke 	Inga fel identifierade	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
Vippgunga Typ3A 	Inga fel identifierade	
Lekhus 	Inga fel identifierade	
Bänk/bord 		
	Trasiga brädor, flisor Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7	C
Bänk och bord 	Inga fel identifierade	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
Pergola i anslutning till lekplats 		
	Ställen där huvud och hals kan fastna, mellan takläkt och överliggare. (kvarstående fel från bes 2013) Enligt SS-EN 1176-1,4.2.7.2	A
Soffa 	Inga fel identifierade	
Bollplan 	Inga fel identifierade	
Boulebana 	Inga fel identifierade	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
Brunnar 	Inga fel identifierade	

Förbehåll: Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.
Utrustning som ej identifierats med artikelnummer saknar märkning enligt SS_EN 1176-1, 7.

I de fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni kontakta:
SERENO Certifiering AB
Sehlstedtsgatan 6
115 28 STOCKHOLM
Tel: 08- 556 953 30

Besiktigat den 2014-06-12
Utfärdande av protokoll 2014-06-16



Roland Bühlmann
Certifierad besiktningsman