

Till boende i brf.Ekholmen

Nu när hösten är här, kan det kännas kallt i lägenheten, med kalla element/radiatorer

Det är en period när vädret svänger väldigt och det automatiska värmesystemet har svårt att ” hitta rätt” värmeläge för var och en.

Det är ett välkänt problem för alla fastighetsägare, alltså inget speciellt för brf. Ekholmen.

Det du kan göra är, att se till att elementen är fria från möbler/ tjocka gardiner , kolla också att elementen är luftade – (om dom behöver luftas märker du det, på att dom blir varma- bara upptill). Har du ingen luftningsnyckel kontakta Storholmen/fastighetsskötaren)

Under denna övergångsperiod får vi ta fram tofflorna och hoppas att vädret stabiliserar sig.

Mvh

Styrelsen