



SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER

2019-08-19

Brf Toppsockret



HSB Stockholm Mark & Trädgård

Post- och besöksadress: ANTENNVÄGEN 6, 135 48 TYRESÖ
Tel 010-442 12 00 Styrelsens säte: Stockholm Org. nr 702000-9333



Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer

Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas

Plan- och bygglagen	PBL	2010:900
Boverkverkets byggregler	BBR	
Produktsäkerhetslagen	PSL	2004:451
Produktansvarslagen	SFS	1992:18
Ordningslagen	SFS	1993:1617
Europastandarden för lekredskap 2:2018 Utgåva 7	SS-EN	1176
	SS-EN	1177

Allmänna anmärkningar/påpekanden

Angående märkning:

"Redskapet skall vara på läsbart och hållbart sätt märkt med minst följande uppgifter:

- a) tillverkarens/leverantörens eller den auktoriserade representantens adress;
- b) redskapets beteckning;
- c) markering för marknivå; och
- d) nummer och datum för denna Europeiska standard: EN 1176-1:1988"

Angående Enstolpsredskap:

Det ska gå att komma åt fundament för enstolpsredskap för att genomföra regelbundna kontroller samt årlig säkerhetsbesiktning.

Se SS-EN 1176-1,4.2.2 och SS-EN 1176-1,4.2.14

OBS! Det är ägaren av lekplatsen/redskapet som ska tillse att åtkomlighet är möjlig.



Ansvar

Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet för lekplatsen, som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven svenska lagar följs.

Lekplatsen skall årligen besiktigas.

Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J.

De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Felen är då av sådan art att följande två upplysningar bör beaktas.

Citat ur SS-EN 1176-7:8.2.5

"Om brister som riskerar säkerheten uppkommer medan lekplatsen är i drift, bör dessa omedelbart avhjälpas. Skulle detta inte vara möjligt, bör redskapet säkras mot användning genom att det tas ur bruk, nedmonteras eller görs obrukbart på annat sätt."

Enligt brottsbalken.

Om lekredskap orsakar allvarlig personskada kan straffrättsligt ansvar yrkas mot fysisk person.

Har du några frågor angående besiktningen är du välkommen att ringa mig på telefon 010-44 214 38

HSB STOCKHOLM
Mark & Trädgård

Roland Bühlmann
Certifierad besiktningsman



Felklassning

SANNOLIKHET

K
O
N
S
E
K
V
E
N
S

	Stor	Mindre	Liten
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Typ av fel:

- A. Kan medföra risk för allvarlig skada.
Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B. Kan medföra mindre risk för mindre skada.
Kan medföra stor risk för liten skada.
- C. Kan medföra liten risk för mindre skada.
Kan medföra mindre risk för liten skada.

Det åligger lekplatsens ägare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Certifikat

nr CPL115:18

Härmed intygas att

Roland Bühlmann

570921

uppfyller kraven som


Besiktningsman

enligt

kravspecifikation för certifiering av besiktningsmän av platser för lek, motion eller
annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177
(version 2018-06-13)

2019-02-25 (2018-04-24)

SERENO Certifiering AB



Certifikatet är giltigt t o m *)

2023-04-24



*) Villkor för certifikatets giltighet framgår av senaste certifieringsbeslut.



Årlig säkerhetsbesiktning har genomförts 2019-08-19 enligt nedan:

Uppdragsgivare Brf Toppsockret

Kontaktperson Tomas Bäcklin

Närvarande Roland Bühlmann

Lekplats/Adress Lingvägen 193 i Farsta

Notering **Besiktningens omfattning gäller föreningens/ägarens fasta lekredskap, stötdämpande underlag, fasta möbler i anslutning till lek, boulebana, fasta grillar och staket i anslutning till lek och dagvattenbrunnar**
Undantag från besiktningens omfattning:
Träd

Drift- och underhållsplanering	Ja	Nej	Felklassning
Finns drift- och underhållsplaner för lekplats/lekplatser? Se SS-EN 1176-7	X		
Finns besiktning och kontrollplan finns för lekplats/er? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1.	X		
Finns relevant information från lekredskapstillverkarens anvisningar (t ex. riktlinjer för löpande underhåll av redskapen)? Se SS EN 1176-7 avsnitt 8.1.1. och 8.2.9.	X		
Finns hänvisningsskylt/skyltar finns på lekplats/lekplatser? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4.	X		
Finns rutiner för åtgärder i händelse av olyckor/incidenter på lekplats? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.5.	X		
Finns rutiner för underhåll? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.6 och 8.2.7.	X		
Finns rutiner att spara dokumentation relaterade till driften av lekplats/lekplatser (t ex. kontroll/besiktningsprotokoll, underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, monteringsanvisningar)? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.3.	X		

Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
GENERELLT		Lekredskapen saknar delvis märkning Enligt SS-EN 1176-1,7.1 (Fel kvarstår från bes 2011)	C
Bild Nr	Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Lingvägen 193		
1		Översiktsbild	
2			
3		- Spjåla lös - Enligt SS-EN 1176-7,8.2.6	C
4		- För litet djup på stötdämpande material samt felaktigt, innehåller silt -och lerpartiklar - Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2 (Fel kvarstår från bes 2013)	C

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
5 	- För litet avstånd mellan islagsytans kant/avslut (i gungriktningen) och staket - Enligt SS-EN 1176-2 Bilaga A (OBS! ny regel enligt uppdaterad standard)	C
6 Klätterställning. Hags 	- För litet djup på stötdämpande material samt felaktigt, innehåller silt -och lerpartiklar - Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.5.2 (Fel kvarstår från bes 2013)	C
7 Sandlåda 		
8 	- Hinder (staket) i redskapets fallutrymme - Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.4 (Redskapets fallutrymme är 1 500mm)	C
9 Volträcke 		

Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
10	Vippgunga Typ 3A. Hags 	•	
11		• Redskapet för högt monterat (stötdämpande sand har sjunkit) • Enligt SS-EN 1176-7,5.2 • (Ska monteras på djup enligt markering på bilden)	C
12	Lekhus 	•	
13		• Hinder (staket) i redskapens fallutrymme • Enligt SS-EN 1176-1,4.2.8.4 • (Redskapens fallutrymme är 1 500mm)	C
14	Fasta möbler i anslutning till lek 	• Inga fel identifierade	

	Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
15	Pergola/spaljé i anslutning till lek 	•	
16		• Ställen (flertal) där huvud och hals kan fastna • Enligt PBL 8 kap 15§ • (Helt omslutna öppningar ska vara <89mm eller >230mm)	A
17	Fast soffa i anslutning till lek 	• Inga fel identifierade	
18	Bollplan 	• Inga fel identifierade	
19	Staket i anslutning till bollplan 	• Inga fel identifierade	

Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
20	Boulebana 		
21	Staket i anslutning till boulebana 	Inga fel identifierade	
22	Grillar i anslutning till lekplats 	Inga fel identifierade	
23	Brunnar 	Inga fel identifierade	
24	Brunnar 	Inga fel identifierade	



Förbehåll:

Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.
Besiktning av stötdämpande lösfallnadsmaterial utförs okulärt, samt
stickprovsmässigt genom provgrävning och med sticksond över islagsytan.
Utrustning som ej identifierats med artikelnummer saknar märkning enligt
SS-EN 1176-1,7.1

I de fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5609

114 86 STOCKHOLM

Tel: 08- 556 953 30

E-post: sereno@certifiering.se

Besiktigat den 2019-08-19

Utfärdande av protokoll 2019-08-19

Roland Bühlmann

Certifierad besiktningsman



Följ oss på Instagram @hsbistockholm