



Återställning efter fläktmontage

När de nya fläktarna monterats så kan det enligt tidigare information uppstå glipor exempelvis ovanför fläkten eller undertill, mellan fläkten och kaklet. Det beror huvudsakligen på att den nya fläkten är djupare samt att fläktens nedre del är rak och inte sned som den gamla modellen. Återställningsbehovet kan också skilja sig beroende på hur ventilationsrören och köket ser ut i övrigt.

OBS!

Det är viktigt att man åtminstone åtgärdar de eventuella glipor som finns mellan fläkt och kakel eftersom det annars är risk för fuktskador. Observera även att man behöver komma åt övre delen av fläktkåpan för att kunna byta filter, mer information om filterbyten finns i dokumentationen på vår hemsida.

Nu på hösten har vi fått flera synpunkter på att boende vill ha hjälp att koordinera återställningen och vi har därför efter tips och rekommendationer tagit kontakt med www.femtiofem.se. I onsdags inspekterade vi tillsammans ett antal kök i föreningen så de fick se ungefär vad som behöver göras i de olika fallen.

Alla boende som är intresserade av att få hjälp med återställning av köket kan nu kontakta **Stefan Uveskog** enligt nedan och boka upp ett hembesök på några av de föreslagna tiderna. Efter hembesöket får ni en offert med fast pris på det som överenskommits (inkl. moms och ROT-avdrag).

Fördelen med detta är att vi får ett bättre pris i och med att de kan samplanera åtgärder och boka upp snickare på längre perioder istället för att varje enskild boende ska boka tid på egen hand.

Kontaktuppgifter och valbara tider

Stefan Uveskog

Telefon: 08-410 24 704

Mobil: 070-668 20 25

stefan.uveskog@femtiofem.se

Första tiderna för hembesök:

Torsdag 9/11, kl. 16:00 – 19:30

Tisdag 14/11, kl. 16:00 – 19:00

Torsdag 16/11, kl. 16:00 – 19:00

Om tiderna ovan tar slut så kommer Stefan att boka upp nya tillfällen.