

OFFERT B20477-3

Giltig 2025-04-28 — 2025-12-31



Säker dörr. Säker installation.

Pers-/Orgnr	769607-4272
E-post	tallmohojden@gmail.com
Vår referens	Philip Jasbutis, Stockholm Ståldörrar AB, 0727359341, philip.jasbutis@secor.se

HSB BRF Tallmohöjden

Platser	Artiklar	Leveransmetod	Leverans
Bostad [HSB BRF Skogshöjden] i Nacka, HSB BRF Tallmohöjden: • Edinsv 1	• S43 säkerhetsdörr i stål med flerpunktslås	Montage	M20374

Artikel	Konfiguration	Å-pris exkl moms	St	Delsumma exkl moms	Leverans
Daloc - S43 säkerhetsdörr i stål med flerpunktslås A55442 Dörrar	G-sida: utåt Karm: K41 foderbildande Lack karm: NCS 0502-Y Laminat blad: 1067 mahogny Tittöga: Vidvinkel, inkl täcklock, krom Ringklocka: Mekanisk, krom Namnskylt: Överflytt bef namn Brevinkast: Swedbox förnicklad Vredkåpa: Monett vredskydd, krom Flerpunktslås: Assa Daloc Connect Låshus: Assa 510 MPL Cylinder: Överflytt bef cyl Behör: Cylinderhus 2068U med ring, krom Överlåshus: Assa 90001 f MPL 4 nycklar Överlås behör: Nyckelskylt nickel Trycke: 56696 alu krom Vred: 2272/2850 rund återfjädrande, krom Tröskel: Anslagströskel av hårdträ typ H Nyckeltub: Överflytt bef tub Urtag nyckeltub: Assa Tubcylinder: Överflytt bef cyl Inbrottsklass: RC 3 Ljudreduktion: Rw 38 dB Brandklass: EI30 Brandgastäthetsklass: S200	~ 19 500 15 600	× 1	≈ 19 500 15 600	M20374
Transport t/r Stockholms län A55441 Övrigt		~ 700 560	× 1	≈ 700 560	M20374
HSB-medlem -10 %				~ -2 020 -1 616	
Summa att betala →				18 180 inkl moms 14 544 exkl moms	

Betalningsvillkor	Betalning efter slutförd leverans. Fakturas 10 dagar netto. Dröjsmålsränta 10%.
-------------------	--

☒ Pappersfaktura ?	Om pappersfaktura ej valts mailas fakturan till tallmohojden@gmail.com . Lägg till faktura-no-reply@fortnox.se i din adressbok för att kringgå eventuellt skräppostfilter.
--	---

Allmänt

Montage utförs i enlighet med tillverkarens anvisningar, med de arbetsmoment och materiell som krävs för att uppfylla aktuella klassningar. Garanti 5 år på montage och dörrprodukter samt 2 år på fastighetsboxar, tidningshållare, skyltar och elektroniska tillbehör. ABT 06 (allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) gäller.

Certifiering

Tillverkning (Daloc) och montage (Secor) utförs i enlighet med ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet) och 14001 (miljöledningssystem). Certifikat, typgodkännandebevis samt prestandadeklarationer finns på www.secor.se samt www.daloc.se. Extern tillverkningskontroll (Daloc) genom RISE och

SBSC. Godkända produkter (Daloc) enligt SSF. Miljöklassad (Daloc) av Basta, SundaHus, FSC, Svanen, Byggvarubedömningen samt EPD (Environmental Product Declaration).

Städning

Montören ansvarar för demontering av det gamla dörrbladet och karmen samt bortforsling och återvinning av byggavfallet. Grovstädning samt lagning av eventuella puttskador utförs av montören. Beställaren åtar sig att informera berörd bostadsrättsinnehavare / hyresgäst / fastighetsägare att egen efterföljande finstädning kan krävas.

Förutsättningar

Beställaren tillhandahåller, utan debitering, el i den omfattning montaget kräver. Secor ansvarar ej för befintliga dörrbeslag och övriga detaljer som inte uttryckligen anges vara föremål för överflytt. Elanslutning till befintliga kontakter, ringklockor, lås, larm och passagesystem ingår ej. Eventuella fuktskador mm som upptäcks på underliggande konstruktion vid rivning av ytterdörr åtgärdas i samråd med beställaren. Detta sker då på löpande räkning enligt överenskommen timkostnad. Misstanke om, eller förekomst av dolda vattenledningar, elledningar eller övrig känslig utrustning i vägg som inte utan djupare analys kan upptäckas skall redovisas skriftligen till utföraren. Secor ansvarar ej för skador på dolda vattenledningar eller elektrisk dragning som inte meddelats av beställaren innan entreprenaden påbörjats. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera eventuell förekomst av hälsofarliga material som kan frigöras i samband med rivning, ombyggnad eller renovering. Det förutsätts att fastighetsägaren fullgjort sina skyldigheter enligt § 5b i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) i aktuella fastigheter och att man dokumenterat ev förekomst av exempelvis PCB och asbest. Provtagning och analys ska göras om inte förekomsten av hälsofarliga material redan är känd. Eventuell sanering ska vara genomförd innan dörrmontage påbörjas. Eventuella kostnader för ovanstående står fastighetsägaren för.

BESTÄLLNING

Nedanstående signatur verifierar beställning enligt ovanstående offert

Datum (ÅÅ-MM-DD)	Underskrift	Namnförtydligande
Datum (ÅÅ-MM-DD)	Underskrift	Namnförtydligande

**Vänligen skicka signerad
beställning till:**

(Sidan kan användas som
försättsblad i C5-fönsterkuvert)

Secor / Stockholm Ståldörrar AB
Bergväggsvägen 16N
192 48 Sollentuna
