



Kandelabern

Medlemsblad för de boende i Brf Kandelabern.

Till boende på Lustigkullavägen 7

Ventilationsaggregatet i huset ska nu bytas ut. En leverantör är upphandlad, arbetet kommer att utföras av Hemkomfort. Det nya aggregatet måste specialbyggas för att passa in i det ganska trånga fläktrummet och leveranstiden beräknas till 8 veckor. Rivning och installation beräknas ta tre veckor. Med den tidplanen hoppas vi få jobbet klart innan årsskiftet (helst före jul förstås).

Under en del av de tre veckorna kommer huset tyvärr inte att ha någon ventilation alls.

I några av lägenheterna, utvalda av en akustiker, kommer det först att utföras ljud och vibrationsmätningar. Mätningen kommer sedan upprepas när aggregatbytet är genomfört för att vi ska verifiera att ljud- och vibrationer kommer ner under de gränsvärden som gäller.

I en del lägenheter finns idag felaktigt installerade köksfläktar som måste åtgärdas. Det påpekades redan vid förra OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Vi räknar med en ny OVK i början på nästa år och då måste det vara klart för att vi ska få godkänt. De som inte har fått skriftligt godkännande från styrelsen för en sådan installation måste själva bekosta ombyggnaden.

Mer information om arbetet kommer fortlöpande från Rubin och Hemkomfort.

Förhoppningsvis blir det slut med ventilationsproblemen i huset efter detta.

Styrelsen

Vi finns på Facebook!

