

TILLSYNSSPROTOKOLL



FASTIGHETSÄGARNA

OBS! Protokollet är föreningens interna arbetsmaterial.

Bostadsrättsförening (BRF) Brf Korsriddaren	Adress	Lght	Typ
Tillsynsman	Fastighetsbeteckning	Datum för tillsyn	
Bostadsrättshavare (BH)	Tel.nr	Närvarande	Ej närvarande

Utrymme	Notering
----------------	-----------------

Kök	
Fläkt/kåpa/don	Kolfilter ej kopplad till fänluftskanal
Blandare	Engreppsblandare
Snabbavstängning DM	Ja
Inkoppling DM (vatten/avlopp)	Ja
Rör under disko ska vara klamrade	Ja
Vattenlås/avlopp	Ja
Droppskydd diskmaskin	Ja
Droppskydd under K/F	Ja
Radiator	Ja
Elinstallationer	Ok
Övrigt	
Badrum	
Material/skick väggar+golv	Nyrenoverat. Garantibesiktningsprotokoll bifogas.
Ventilationsdon	Fel dontyp
Dörr med överluft	Nej
Golvvärme	Nej
Handdukstork	Ja /VVC system
Radiator	Nej
Toalettstol	Ok
Tvättställsblandare	Ok
Duschblandare	Ok
Golvbrunn	Ok
Hög/låg tröskel	Ja, hög tröskel
Snabbavstängning TM	Ja
Inkoppling TM (vatten/avlopp)	Nej
Fuktindikering	Ej aktuellt
Elinstallationer	Ok
Fönster	Ja
Övrigt	
Övriga rum	
Radiator	Ok
Ventilation	Ok, Fönsterventiler
Elinstallationer	Ok
Fönster	Ok, Originalskick
Övrigt	
Brandvarnare	Ja
Tamburdörr	Ok, Säkerhetsdörr
Balkong/terrass/uteplats	Ok
Öppen spis/kamin	Nej
Ändrad planlösning	Nej
Kommentarer:	