



**SILVER**

Enligt bedömningskriterier i version 3.1

## **HSB BRF KALK PÅ LIMHAMN HUS A1**

Kalkstensvägen, 216 32 LIMHAMN, MALMÖ

Intyg utfärdat enligt datum nedan

**2024-11-19**

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", written over a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



# CERTIFIERINGSRESULTAT

## HSB BRF KALK PÅ LIMHAMN HUS A1

### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

**SILVER**

### OMRÅDEN

Energi

**SILVER**

Innemiljö

**SILVER**

Material

**SILVER**

### INDIKATORER

#### Energi

Värmeeffektbehov

**SILVER**

Solvärmelast

**SILVER**

Energianvändning

**BRONS**

Andel förnybar energi

**SILVER**

#### Innemiljö

Ljud

**SILVER**

Radon

**SILVER**

Ventilation

**SILVER**

Fuktsäkerhet

**SILVER**

Termiskt klimat vinter

**SILVER**

Termiskt klimat sommar

**SILVER**

Dagsljus

**SILVER**

Legionella

**SILVER**

#### Material

Loggbok med byggvaror

**SILVER**

Utfasning av farliga ämnen

**SILVER**

Stommen och grundens klimatpåverkan

**SILVER**

**GULD**

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

**SILVER**

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

**BRONS**

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.