



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 3.1

HSB BRF KALK PÅ LIMHAMN HUS A2

Kalkstensvägen, 216 32 LIMHAMN, MALMÖ

Intyg utfärdat enligt datum nedan

2024-11-19

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", written over a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



CERTIFIERINGSRESULTAT

HSB BRF KALK PÅ LIMHAMN HUS A2

BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi

SILVER

Innemiljö

SILVER

Material

SILVER

INDIKATORER

Energi

Värmeeffektbehov

SILVER

Solvärmelast

SILVER

Energianvändning

BRONS

Andel förnybar energi

SILVER

Innemiljö

Ljud

SILVER

Radon

SILVER

Ventilation

SILVER

Fuktsäkerhet

SILVER

Termiskt klimat vinter

SILVER

Termiskt klimat sommar

SILVER

Dagsljus

SILVER

Legionella

SILVER

Material

Loggbok med byggvaror

SILVER

Utfasning av farliga ämnen

SILVER

Stommen och grundens klimatpåverkan

SILVER

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.