



Korsriddaren

2018-04-20

Marksyn vår


Närvarande:

Araz Malekian brf Korsriddaren,
Jan-Erik Lindqvist brf Korsriddaren,
Christian Lindroos HSB,
Annica Ström HSB



Anteckningar förda av: Christian Lindroos, christian.lindroos@hsb.se

2018-04-20 08:12:57



Hägerstensvägen 160, 126 53 Hägersten, Sverige, null

Föregående protokoll

Syn enligt avtal

Tilläggsarbeten som prissättes

Tilläggsarbeten som beställdes

1 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Fällning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Hägerstensvägen 173, lindan ca 20 meter upp i backen fälls.



Hägerstensvägen 169, 126 53 Hägersten, Sverige, null



2 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd:

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Gömd gångväg i natursten tas fram, mossa tas bort, från översta trappsteget förbi grillen. Grässådd skall göras mellan plattorna.



Hägerstensvägen 169, 126 53 Hägersten, Sverige, null



3 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Borttagning

Utförandeperiod: Sommar 2018

Kommentar: Hägerstensvägen 167, baksida. Högen med stenplattor: 10 st hela och schyssta plattor sparas, resten kastas.



Hägerstensvägen 167, 126 53 Hägersten, Sverige, null



4 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Påfyllning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Stenmjöl fylls på på för att jämna ut gångstigen (snubbelrisk!) mot stentrappan. Gången är belägen vid port 165.



Hägerstensvägen 163A, 126 53 Hägersten, Sverige, null



5 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Fällning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Slån fälls, till höger om port 163 b.



Hägerstensvägen 163B, 126 53 Hägersten, Sverige, null



6 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Stubbfräsning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Stubbe i gräsmattan mitt emot port 161 b fräses bort.



Hägerstensvägen 161A, 126 53 Hägersten, Sverige, null



7 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Borttagning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Forsythia vid balkong grävs bort helt, mittemot port 161.



Hägerstensvägen 161A, 126 53 Hägersten, Sverige, null



8 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Slamsugning av dagvattenbrunnar **Utförandeperiod:** JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Slamsugning av alla brunnar samt spygatter skall göras inom hela föreningen.



9 Objekttyp: T1.121 Träd

Ärende:

Åtgärd: Fällning samt stubbfräsning

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Blågran mitt emot port 157 fälls och stubbfräses.



10 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Kontroll

Utförandeperiod: JAS (Juli Augusti September) 2018

Kommentar: Generellt, alla grillar på gårdarna i hela föreningen ses över, så att alla delar är förankrade. Lösa delar förankras.



Hägerstensvägen 157B, 126 53 Hägersten, Sverige, null



Tilläggsarbeten B återkommer med beställning

Övrigt

11 Objekttyp: T1.121 Träd

Ärende:

Åtgärd:

Utförandeperiod:

Kommentar: Brf kontrollerar med kommunen om det är ok att fälla stora björken framför port 171.



Hägerstensvägen 169, 126 53 Hägersten, Sverige, null

