



Korsriddaren

2019-05-17

Marksyn vår

Närvarande:


Brf Korsriddaren: Jill Dahlberg och Michael Bartosch, Hsb Mark &

Trädgård: Annica Ström



Anteckningar förda av: Annica Ström, annica.strom@hsb.se

2019-05-17 09:29:07



Hägerstensvägen 162, 126 53 Hägersten, Sverige,

Föregående protokoll

Syn enligt avtal

1 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Fnasning och avlägsnande av
rotskott


Utförandeperiod:

Kommentar: Bild 1: Skadat syrenträd nära nr 161, ev ska denna tas bort.

Bild 2: samtliga träd ska "fnasas" från skott på stammen, här rönnarna nära Hägerstensvägen.



Hägerstensvägen 161B, 126 53 Hägersten, Sverige,



Tilläggsarbeten som prissättes

Tilläggsarbeten som beställdes

2 Objekttyp: T1 Utemiljö

Ärende:

Åtgärd: Montering

Utförandeperiod:

Kommentar: Gjut om lös sten i mur, gård 3 (159-161), när fasadarbetena på gården är klar.



Hägerstensvägen 161A, 126 53 Hägersten, Sverige,




3 Objekttyp: T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor, asfalt

Ärende:

Åtgärd:

Utförandeperiod:

Kommentar: Ta fram naturstensyta och gång av natursten, så som tidigare gjorts med gångväg på gården längst bort (167-171). Detta görs då fasadarbetena på denna gård är klara, gård 2, nära 159 a.



Hägerstensvägen 159, 126 53 Hägersten, Sverige,




4 Objekttyp: T1.122 Buskar

Ärende:

Åtgärd: Borttagning

Utförandeperiod:

Kommentar: Ta bort buskar av fläder och berberis under/mycket nära balkong (klipp ner och gräv bort), gård 1.



Hägerstensvägen 157A, 126 53 Hägersten, Sverige,



Tilläggsarbeten B återkommer med beställning

5 Objekttyp: T1.122 Buskar

Ärende:

Åtgärd: Borttagning

Utförandeperiod:

Kommentar: Eventuellt ska dessa buskar tas ner (klippas) eller tas bort då de vuxit sig stora och skymmer gaveln. Detta är på gaveln/baksida vid nr 165. Jill undersöker om det är kommunens yta och uppgift eller om det är brf:s mark.



Hägerstensvägen 165, 126 53 Hägersten, Sverige,



Övrigt


6 Objekttyp: T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor, asfalt

Ärende:

Åtgärd: Borttagning

Utförandeperiod: Omgående

Kommentar: Högar som ej tagits upp efter sopning tas bort omgående. Bilder från gångvägen utanför 163 a och 163 b.



Hägerstensvägen 165, 126 53 Hägersten, Sverige,

