



UNDERHÅLLSRAPPORT

Förstahandsbrandskydd + Brandgasventilation

Service datum: 2019-04-04

S4928-0

AO-56373

BRF Toppsockret

Lingvägen 193-225

123 59 FARSTA

Utfört av Rami Dlimi

Brandskydd

Brandsläckare

Underhåll sker enligt "Svensk standard SS 3656". Brandsläckare som är skadade så att risk för funktionshinder finns eller om det innebär en säkerhetsrisk, skall ersättas. Följande kriterier skall gälla för antal och placering av brandsläckare: Max gångavstånd till brandsläckare får vara 25 meter. Minst en brandsläckare skall placeras på varje plan som är i bruk i byggnaden. Brandsläckaren skall normalt placeras nära utrymningsdörr. Vid komplettering av brandsläckare följs Svebras "Rekommendationer för val och placering av släckare".

§ Svensk standard SS3656

§ Svebras rekommendationer för val av placering av släckare

§ Svebra S92:2 Serviceföreskrifter handbrandsläckare

 114 Utbytesenhet/Verkstadsgenomgång.

Teckenförklaring

 Godkänd utan anmärkning  Godkänd efter åtgärd

 Ej åtgärdad anmärkning  Ej på plats

 Länk till bifogad bild

 För att 'släcka' en brist krävs B4Web. Kontakta info@be4.se för offert.

Summering/avrapportering

ID-nr	Typ	Byggnad	Placering
✓ 10	Brandsläckare Skum 9l	Pannrum	
✓ 91	Brandsläckare Pulver 6kg	källare	Städförråd
✓ 100	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 203
✓ 110	Nödljus	Korridor	nödutg källare vid pannrum
! 114	Brandsläckare Skum 9l	Källare	Styrelselokal
✓ 115	Nödljus	Källar	Styrelselokal
✓ 118	Nödljus	Källare	Styrelselokal
✓ 119	Brandsläckare Pulver 6kg	KÄLLARE	Trädgårdsförråd
✓ 120	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 197
✓ 121	Nödljus	Källare	Trädgårdsförråd
✓ 122	Nödljus	Källare	Trädgårdsförråd
✓ 130	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 199
✓ 140	Nödljus	Korridor	källare mellan port 197\199
✓ 150	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 201
✓ 160	Nödljus	källare	trapp 195
✓ 170	Nödljus	källare mot baksida	nödutg källare port 205
✓ 180	Nödljus	Källare	Port 205
✓ 190	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 207
✓ 200	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 209
✓ 210	Nödljus	Korridor	källare korridor vid port 209
✓ 220	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 211
✓ 230	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 213
✓ 240	Nödljus	trapp 215	nödutg källare baksida
✓ 250	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 215
✓ 260	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 217
✓ 270	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 219
✓ 280	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 221
✓ 290	Nödljus	Korridor	korridor källare mellan223\221
✓ 300	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 223
✓ 310	Nödljus	Korridor	nödutg källare port 225
✓ 15	Brandgasventilation	Port 193	Lingvägen 193-225
✓ 25	Brandgasventilation	Port 195	Lingvägen 193-225
✓ 35	Brandgasventilation	Port 197	Lingvägen 193-225
✓ 45	Brandgasventilation	Port 199	Lingvägen 193-225
✓ 55	Brandgasventilation	Port 201	Lingvägen 193-225
✓ 65	Brandgasventilation	Port 203	Lingvägen 193-225
✓ 75	Brandgasventilation	Port 205	Lingvägen 193-225
✓ 85	Brandgasventilation	Port 207	Lingvägen 193-225
✓ 95	Brandgasventilation	Port 209	Lingvägen 193-225
✓ 105	Brandgasventilation	Port 211	Lingvägen 193-225
✓ 116	Brandgasventilation	Port 213	Lingvägen 193-225

✓ 125	Brandgasventilation	Port 215	Lingvägen 193-225
✓ 135	Brandgasventilation	Port 217	Lingvägen 193-225
✓ 145	Brandgasventilation	Port 219	Lingvägen 193-225
✓ 155	Brandgasventilation	Port 221	Lingvägen 193-225
✓ 165	Brandgasventilation	Port 223	Lingvägen 193-225
✓ 175	Brandgasventilation	Port 225	Lingvägen 193-225

* Röd siffra = Nyregistrerad