

Resultat av radonmätning utförd vintern/våren 2018

Lägenhet	Vardagsrum vån 1	Kök vån 1	Sovrum vån 2	Medel
1	30		<30	30
2	<30		<30	<30
3		<30	<30	<30
4	30		<30	30
5	<30		<30	<30
6	<30		<30	<30
7	<30		<30	<30
8		60	40	50
9	<30		<30	<30
10		50	60	50
11		40	<30	30
12	(Kontor) 60		(Vån 1) 50	50
13	<30		<30	<30
14	<30		<30	<30
15	40		40	40
16	<30		<30	<30
17	<30		60	50
18	30		70	50
19	30		<30	<30
20	<30		<30	<30
21	<30		<30	<30
22	<30		<30	<30
23	50		50	50
24	50		30	40