

Våtrumsbesiktning februari 2015													
lgh	golvbrunn	gene	golvbrunn	statu	tätskikt	mtrl	mätvärden	tätskikt	status	radiator	golvvärme	jordfelsbrytare	eldosa
1	2009		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Ja	Nej
2	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
3	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
4	2001		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
5	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
6	2011		OK		kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Ja	Nej
7	Utbytt ålder ?		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Ja	Ja
8	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
9	2009		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Ja	Nej
10	Utbytt ålder ?		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Ja	Ja
11	Utbytt ålder ?		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Nej	Nej
12	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
13	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Mattsläpp under badkar vid vägg	Radiator	Nej	Nej	Ja
14	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Mattsläpp under badkar vid vägg	Radiator	Nej	Nej	Ja
15	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Mattsläpp i duschzon	Radiator	Nej	Nej	Ja
16	2014		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Nej	Osäker	Osäker
17	Original		OK		Kakel/	matta	Fukt		Golvatta är sannolikt penetrerad, mattsläpp.	Radiator	Nej	Nej	Ja
18	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Kakelplatta trasig bakom wc.	Radiator	Nej	Nej	Ja
19	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
20	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
21	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Mattsläpp på golv vid yttervägg i duschzon, jack i golvatta	Radiator	Nej	Nej	Ja
22	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
23	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
24	2009		OK		kakel/	klinker	Torr		ingen anmärkning	/	ja	ok	Nej
25	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
26	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
27	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
28	2002		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
29	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Mattsläpp i duschzonen	Handdukstork	Nej	Nej	Ja
30	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja

Våtrumsbesiktning februari 2015

Våtrumsbesiktning februari 2015													
lgh	golvsbrunn	gen	golvsbrunn	statu	tätskikt	mtrl	mätvärden	tätskikt	status	radiator	golvvärme	jordfelsbrytare	eldosa
31	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
32	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Nej
33	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	/	Ja	Ja	Nej
34	2014		OK		Kakel/	klinker	Fukt		Lgh innehavare hade duschat precis innan besiktning.	Radiator	Nej	Nej	Nej
35	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
36	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Ja	Nej
37	2010	?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Nej
38	Original		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Nej	Nej
39	Original		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Nej	Nej
40	Original		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Nej	Nej
41	Original		OK		Kakel/	klinker	Torr		Fukt markerad i kakelrad under fönster	Handdukstork	Nej	Nej	Nej
42	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Nej
43	Utbytt	ålder ?	OK/ Förhöjning		Kakel/	klinker	Torr		Fukt i kakel/ klinker höger om wc	Handdukstork	Nej	Ja	Nej
44	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
45	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Ja	Nej
46	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
47	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
48	2011		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Nej
49	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
50													
51	2010		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Nej
52	Original		OK		Kakel/	matta	Fukt		Fuktigt i betonggolv, mattsläpp	Radiator	Nej	Nej	Ja
53	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Ja
54	2007		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Ja
55	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Ja	Ja
56	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
57	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Nej	Ja
58	Utbytt	ålder ?	OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Nej	Nej	Ja
59	2013		OK		Kakel/	klinker	Torr		Ingen anmärkning	Handdukstork	Ja	Ja	Ja
60	Original		OK		Kakel/	matta	Torr		Ingen anmärkning	Radiator	Nej	Ja	Ja

Vå		
Igh	kommentar	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	Bör åtgärdas inom snar framtid	
14	Bör åtgärdas inom snar framtid	
15	Bör åtgärdas inom snar framtid, vattenledningar i duschzon är i dåligt skick.	
16		
17	Se separat rapport	
18		
19		
20		
21	Jack i matta som är tätad med silikon, bör åtgärdas.	
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	Bör åtgärdas inom en snar framtid	
30		

Vå		
Igh	kommentar	
31	2 st kakelrader har släppts från sättbruk i duschzon, inga fuktindikationer, men bör åtgärdas inom snar framtid.	
32	Dåligt fall mot brunn, ansamling av vatten till höger om wc.	
33		
34	Ventilationskanal i duschzon mot yttervägg, en auktoriserad våtentreprenör bör se över riskkonstruktion.	
35	Kom ej in avtalad tid.	
36		
37	Alla våtrum i fastigheten har ILO lucka bakom wc	
38		
39		
40		
41	Sannolikt så är det ansamling av fukt i sättbruk, ingen vattenskada.	
42		
43	Sannolikt så är det ansamling av fukt i sättbruk, ingen vattenskada.	
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50	Kom ej in avtalad tid.	
51		
52	Se separat rapport.	
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		